



FLAŞ BİLGİ

Volvo

S60

Motor: Beş silindir

Üretim yılı: 22.06.2010-14.05.2012

Arızalı yağ basınç sensörü

Yukarıda belirtilen araçlarda, muhtemelen arızalı bir yağ basınç sensörü nedeniyle, yağ seviyesi çok düşük olduğunda herhangi bir uyarı mesajı gerçekleşmemektedir.

Yağ seviyesinin çok düşük olması sonucunda, sürüş esnasında bile motor aniden stop edebilir (bunun sonucunda kaza yapma riski önemli ölçüde artar).

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Yetkili serviste, bu hatanın tespit edildiği araçlara uygulanan bir yazılım güncellemesi ile hata giderilmektedir.

