



VW

Crafter

Model yılı: 2011

Ek akülü

Ek akü şarj edilmiyor

Yukarıda belirtilen araçlarda şebeke kumanda cihazında hatalı kodlama nedeniyle ek akü şarj edilemeyebilir.

Çözüm için araç şebekesi kumanda cihazı yeniden kodlanmalıdır.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten fark edilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Bu bilgiyi şarj edilmeyen ek aküyle ilgili şikayetlerle bağlantılı olarak dikkate alın.

Flaş bilgi

