



VW

Passat

Üretim yılı 2004 ve 2005

1.6 ve 2.0 FSI

Motor - fonksiyon arızaları

Motor kumanda cihazı / fonksiyon arızaları

FSI motor tipine sahip araçlarda, yetersiz sızdırmazlık nedeni ile motor kumanda cihazının içine su sızma olasılığı mevcuttur. Bu nedenle, motor kumanda cihazında ortaya çıkan fonksiyon arızaları aracın hiç çalışmamasına (yolda kalmasına) yol açabilir. Etkilenen cihazlar kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir. Servis işlemleri sırasında araçlar kontrol edilmekte ve gereğinde motor kumanda cihazları değiştirilmektedir.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır. Motor kumanda cihazı / fonksiyon arızalarıyla bağlantılı şikayetlerde lütfen bu bilgiyi dikkate alın.