



FLAŞ BİLGİ

Ford

Edge

Üretim yılı: 12/2015 - 03/2016

LED viraj farı

Ön farların fonksiyon kaybı

Yukarıda belirtilen araçlarda, sürüş sırasında ön farlarda fonksiyon kaybı oluşmasından şikayet edilmektedir.

Bu durumda ilgili sorunun nedeni, far modülüne ait hatalı bir yazılımdır.

Sürüş sırasında farların devre dışı kalması durumunda alınacak ilk önlemlerden biri şudur:

- Aracı durdurun (Dikkat: Trafik durumunu göz önünde bulundurun)
- Kontaklı kapatın
- Kontaklı açın ve motoru yeniden çalıştırın (farlar yeniden aktive edilir)
- Farların yeniden devre dışı kalması durumunda, gerekirse aynı işlemi tekrarlayın
- Vakit kaybetmeden yetkili bir servise başvurun

Yetkili serviste, far modülü ve BCM (Gövde Kontrol Ünitesi) için bir yazılım güncellemesi gerçekleştirilir.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

