



# FLAŞ BİLGİ

---

## Hyundai

### i30

### Üretim yılı: 2007 - 2012

#### **Ampullerin zamanında önce arızalanması**

Yukarıda belirtilen araçlarda, ana far grubu ampullerinin zamanından önce arızalanmasından şikayet edilebilmektedir.

Bunun nedeni, araç elektrik sistemindeki ani gerilim yükselmeleri olabilir. İlk olarak alternatörün çıkış gerilimi kontrol edilmelidir. Bu gerilimin araç üreticisi tarafından belirtilen değerlere uygun olması durumunda, ani gerilim bastırıcı diye bilinen bir bileşen monte edilebilir.

Bu bileşen "ani gerilim yükselmelerini" filtreler ve ampullerin daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.

Gerekirse daha ayrıntılı bilgiler yetkili servisten alınmalıdır.

