



Mercedes Benz

Vito 2

Tip: 639

Üretim yılı: 2003'den itibaren Tüm modeller

Hatalı fonksiyon:

Arka cam sileceği

Arka cam temizleme sistemi

Arka cam ısıtıcısı

Bu araç modelinde yukarıdaki arızalardan biri veya birden fazlası tespit edilirse, bu durum çok işlevli röledeki bir korozyonla ilgili olabilir.

Bunun muhtemel bir nedeni arka far bölgesine su sızması olabilir. Bu durumda farın altına monte edilmiş olan röle kontrol edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir.

Ardından arka farın sızdırmazlık yüzeylerini kontrol edin ve gereğinde ilave izolasyon yapın.

Flaş bilgi

