



FLAŞ BİLGİ

Nissan Pulsar (C13) Üretim yılı: 05/2014 - 12/2015

Hatalı far ayar yazılımı

Yukarıda belirtilen araçlarda, ağır yüklerde far ayarının hatalı olmasından şikayet edilmektedir.

Ağır yüklerde, farların yükseklik ayarı yapılmamaktadır. Bu durum, trafikteki diğer araçlar sürücülerinin gözlerinin kamaşmasına yol açabilir.

Yukarıda belirtilen sorunun nedeni, farların otomatik dengeleme sistemine ait yazılım ayarı için hatalı parametreler belirlenmiş olmasıdır.

Araç üreticisi tarafından sorun ele alınmış ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Parametre ayarları, yetkili serviste IDM (Intelligent Power Distribution Module) içerisindeki yazılımda gerçekleştirilen bir güncelleme ile uyarlanmaktadır.