



De verf van de gloeilamp bladert af

Bij voertuigen met oranjekleurige pinkergloeilampen bladert de verf af

Sommige voertuigen van de meest verschillende merken vallen door een ongewoon wit, of sterk verschillend flikkerlicht op.

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de oranjekleurige verf op het glazen lichaam geleidelijk afbladert.

Bij de eerste generatie van deze lampen vertoonde de verf deels nog thermische zwakke punten. Door de uitzetting van de verf wegens de verwarming van de lamp vormden zich in de loop van tijd zeer kleine scheuren. Binnendringend condenswater versnelde dit proces. Bij meer recente gloeilampen duikt dit probleem niet meer op, aangezien de verf, met betrekking tot de warmtebestendigheid en het klevend vermogen, door de constante verdere ontwikkeling aanzienlijk verbeterd werd.

Tijdens inspecties of andere werkzaamheden moet in versterkte mate aandacht aan de lichtinstallatie geschonken worden. Indien nodig, de lampen vervangen.



