



Informações técnicas

Informação do produto

Calços de travões

8DB 355 011-401 / 8DB 355 015-961

Novos calços de travões

Devido a alterações na produção em série, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir.

O calço de travão 8DB 355 015-961 / T2083 é substituído pelo calço de travão 8DB 355 011-401 / T1454.

A diferença entre os dois tipos de calços consiste numa alteração na chapa de amortecimento, na chapa da face traseira do calço de travão. Esta modificação melhora a sensibilidade do ruído e consequentemente as características de conforto do calço de travão.

Aviso de montagem

Para as novas chapas de amortecimento, com entalhe (A), é necessária uma montagem na direção de marcha. A direção de montagem é assinalada por uma seta (B).

Cada caixa é equipada com um aviso de montagem especial.

Figuras

