

Fiat Ducato 3 - Fehlfunktion der Zentralverriegelung | HELLA

Fiat

Ducato 3

Typ 250

Baujahr: 2006 – 2011

Alle Modelle mit Schiebetür

Fehlfunktion der Zentralverriegelung

Wird bei diesen Fahrzeugen eine Fehlfunktion der Zentralverriegelung bemängelt, dann kann das in Zusammenhang mit einer fehlerhaften Positionierung oder mit einem Verklemmen des Anschlagstifts in der Schiebetürkontaktplatte in der C- Säule zusammenhängen.

(siehe Abbildung).

In diesem Fall empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- 1.Schiebetürkontaktplatte ausbauen.
- 2.Kontaktstift für Verriegelungserkennung der Schiebetür überprüfen und ggf. gangbar machen.
Der Anschlagstift
sollte nach mehrmaliger Betätigung freigängig sein und vollständig aus der Platte herausragen.
- 3.Schiebetürkontaktplatte einbauen.
- 4.Anschliessend den Gegenkontakt in der Schiebetür auf elektrischen Durchgang und mechanische Funktion prüfen. Gegebenenfalls die Kontaktflächen reinigen.
- 5.Schiebetür schließen, und Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen.

Hinweis:

Zusätzlich kann der oben genannte Mangel noch weitere Beanstandungen verursachen.

- Innenraumleuchte permanent an.

- Aufleuchten der Türöffnungs-Warnleuchte in der Instrumententafel.

