

Alfa Romeo 159 - Schlechte Kühlleistung | HELLA

Alfa Romeo

Typ: 159

Alle Modelle

Schlechte Kühlleistung

Ständiges aktivieren und deaktivieren des Kompressors

Wenn bei diesem Fahrzeugmodell der oben genannte Fehler

auftritt, dann kann das im Zusammenhang mit einem Mangel

am Filtertrockner der Klimaanlage stehen. Mangelhafte Durchlässigkeit des Bauteils bei hohen Außentemperaturen führt zu einem Druckanstieg wodurch der Kompressor ausgeschaltet wird. In diesem Fall sollte zuerst die Kältemittelfüllmenge des Systems geprüft werden. Ist die Füllmenge laut Fahrzeugherstellerangabe in Ordnung sollte der Filtertrockner (A) am Kondensator ersetzt werden.

(Hella Artikelnummer: 8FT 351 335-141) Anschließend die Klimaanlage auf einwandfreie Funktion überprüfen.

Hinweis: Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die allgemeinen Diagnosehinweise zur Fehlersuche an Klimaanlage und die Montageanweisungen des Fahrzeugherstellers.

