

Audi A4 - undefinierbare Geräusche | HELLA

Audi

A4 (8D, B5)

Baujahr: bis 1999

Motor: 1,6i (AHL)

Undefinierbare Geräusche

Ansammlung von Kondenswasser

Bei o.g. Fahrzeugen können bei Leerlaufdrehzahl Blubber - und/oder Gurgelgeräusche auftreten.

Als Ursache kommt Kondenswasser in Betracht, welches sich im Belüftungsschlauch des Aktivkohlefilter-Behälters angesammelt hat. Durch das Ansaugen von Frischluft kann es während des Betriebs zu den beschriebenen Geräuschen kommen.

Um Abhilfe zu schaffen sollte die Radhausschale vorne rechts ausgebaut werden. Der Belüftungsschlauch, der vom Aktivkohle-Behälter zum Fahrzeugboden ins freie gelangt, ist nun sichtbar. An der Stelle wo der Schlauch einen Bogen nach oben macht, sollte am tiefsten Punkt des Bogens ein 3 mm - Loch in den Schlauch gebohrt werden. Das Wasser kann dann nach unten ablaufen.