

Audi Q5 - Geräusche Klimaleitung | HELLA

Audi

Q5

Baujahr: 2010 - 2016

Geräusche Klimaleitung

Bei o.g. Fahrzeugen kann es im Motorraum zu klappernden Geräuschen kommen. In diesem Fall sollte den Leitungen der Klimaanlage besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Geräusche durch einen zu geringen Abstand zwischen Kältemittel-Leitung und Kühlmittel-Ausgleichsbehälter hervorgerufen werden.

Abhilfe kann hier durch den Einbau einer geänderten Kältemittel-Leitung, oder/und das korrekte Verlegen der Leitung geschaffen werden.

