

Audi Q5 - Rückfahrlicht sporadisch ohne Funktion | HELLA

Audi

Q5

Bj.: 09/2015 – 05/2017

Rückfahrlicht sporadisch ohne Funktion

Wird beim o.g. Fahrzeug die genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine Fehlfunktion des Rückfahrlichtschalters sein.

Zusätzlich kann diese Fehlfunktion auch zu Einschränkungen in dem System der Einparkhilfe und/oder in dem System der Rückfahrkamera führen.

Es sind die Fahrzeuge mit 6-Gang Schaltgetriebe betroffen.

Die Beanstandungen treten sporadisch bei kalten Außenlufttemperaturen auf.

Hinweis:

- Es ertönt beim Einlegen des Rückwärtsganges kein Signalton.

Reparaturhinweis

Rückfahrlichtschalter prüfen und gegebenenfalls durch eine verbesserte Ausführung ersetzen.