

# Audi TT - Radioempfang gestört | HELLA

**Audi**

**TT (8J3 / 8J9)**

**Baujahr: 2006-2014**

## **Radioempfang gestört**

Wird oben genannte Problematik im Zusammenhang mit eingeschalteter Heckscheibenheizung festgestellt, können beschädigte Heizfäden der Heckscheibenheizung eine mögliche Ursache dafür sein.

Beschädigungen an den Heizfäden können optisch und auf Durchgang mittels Multimeter geprüft werden.

Abhilfe:

Erneuerung der Heckscheibe nach Herstellervorgaben.

Ersatzteil Heckscheibe:

· bis Baujahr 10.11.2008 OE Nr. 8J8 845 501G

· ab Baujahr 10.11.2008 OE Nr. 8J8 845 501H