



PARTNERED
with **Clarion**

Blue and Me Infotainment - Verbindung des Telefons mit Bluetooth und USB nicht möglich

Datenblatt	
Hersteller	Fiat Alfa Romeo Lancia Peugeot
Baujahr	ab 2007
Symptom	Keine Bluetooth-Verbindung keine Kopplung eines Telefons mit Bluetooth schlechte Gesprächsqualität Entladung der Fahrzeugbatterie Kontrollleuchte am Kombiinstrument blinkt USB-Anschluss funktioniert nicht Verlust der Sprachsteuerung

Wichtiger Sicherheitshinweis

Telefon mit Auto koppeln nicht möglich / USB-Anschluss funktioniert nicht: bei Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Peugeot

Wenn eines oder mehrere der oben genannten Symptome festgestellt werden können, kann das Blue&Me Steuergerät im Fahrzeug die Ursache für die Störung sein. In diesem Fall ist eine Neuprogrammierung des Blue&Me Steuergerätes und manchmal auch ein Austausch der Speicherkomponenten erforderlich, damit das Infotainmentsystem wieder ordnungsgemäß funktioniert.

Dank der Partnerschaft zwischen Faurecia Clarion Electronics und HELLA können wir Ihr Blue&Me [Gerät in kürzester Zeit reparieren](#), und das zu wesentlich niedrigeren Kosten als bei einem Neuteil.

Ein vollständig repariertes Bauteil kann in der Regel im Modus "Plug & Play" im Auto wieder zusammengebaut werden. Beachten Sie jedoch, dass in seltenen Fällen, je nachdem, welche Reparaturen durchgeführt werden mussten, dennoch eine Proxy-Ausrichtung mithilfe des Programmierwerkzeugs des Herstellers vorgenommen werden muss.



Genauere Fahrzeugmodellangaben sind in der folgenden Tabelle zu finden

Hersteller	Fahrzeugmodell
Alfa Romeo	Brera
Giulietta	
GT	
Mito	
Spider	
147	
159	
Citroën	Jumper

Nemo

Fiat 500

Bravo

Croma

Dobolo

Ducato

Firino

Freemont

Idea

Linea

Panda

Punto

Qubo

Lancia Delta

Musa

Thema

Ypsilon

Peugeot Bipper

Boxer