

BMW 1er, 5er, 7er - Vollständige Entladung der Batterie | HELLA

BMW

Baureihen: 1er, 5er, 7er

4 und 6 Zylinder Diesel

Produktionszeit: 05 - 11 / 2009

Vollständige Entladung der Batterie.

Wird bei den oben genannten Fahrzeugen bemängelt, dass es bei längeren Standzeiten des Fahrzeugs zum Entladen der Batterie kommt, so könnte dies auf einen Defekt an der Kraftstofffilterheizung zurückgeführt werden.

Ein Kontaktproblem führt dazu, dass die Batterie dauerhaft die Kraftstofffilterheizung bestromt. So kann es bei längeren Standzeiten zu einer Entladung der Batterie kommen.

Möglicherweise kann es auch zum Verschmoren der Anschlüsse im Motorraum kommen, die im schlimmsten Fall sogar einen Motorbrand auslösen können.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt wird die Kraftstofffilterheizung ausgetauscht.