



BMW 1er - Fahrzeugvibrationen und Geräusche aus dem Motorraum

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	1er (F40)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2019 - 31.10.2020
Symptom	Fahrzeugvibrationen

Wichtiger Sicherheitshinweis

Vibrationen und Geräusche in verschiedenen Fahrsituationen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu Fahrzeugvibrationen und Geräuschen beim Beschleunigen, Bremsen oder Anfahren kommen. Die klopfenden Geräusche werden aus dem Motorraum wahrgenommen.

Als Ursache kommt ein Defekt des oberen rechten Motorlagers (Motoraufhängung) in Betracht.

Um andere Ursachen auszuschließen, sollten vor dem Erneuern des Motorlagers die Motor-, Rad- und Getriebeaufhängungen sowie weitere Komponenten (die als Auslöser des Geräuschs in Frage kommen) geprüft werden.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.