



# BMW 1er - Summendes Geräusch bei ausgeschalteter Klimaanlage

Datenblatt


Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	1er (F40)
Motor	Alle Modelle ohne Keyless-System
Baujahr	2019 -
Symptom	Summendes Geräusch

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Summen bei ausgeschalteter Klimaanlage

Befindet sich der Motor im Leerlauf, kann es im Motorraum bei ausgeschalteter Klimaanlage zu summenden Geräuschen kommen. Diese können durch den Klima-kompressor hervorgerufen werden.

Vor dem Austausch des Kompressors sollte die Batteriespannung, die Spannungsversorgung des Kompressors und die korrekte Kältemittelmenge bzw. die Drücke des Systems geprüft werden.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.