

Chevrolet Cruze - Ausgleichsbehälter / Kühlmittelverlust | HELLA

Chevrolet

Cruze

Modelljahr: 2011 - 2014

Motor: 2,0 CDi

Ausgleichsbehälter / Kühlmittelverlust

Bei o.g. Fahrzeugen kann es, aufgrund von Rissen am Rücklaufstutzen des Ausgleichsbehälters, zum Kühlmittelverlust kommen.

Die Risse entstehen durch thermische Belastung und führen eventuell zum Kühlmittelverlust. Eine hieraus resultierende Erhöhung der Motortemperatur wird im Kombiinstrument akustisch und optisch signalisiert. Gegebenenfalls geht der Motor in den „Notlauf“.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Ausgleichsbehälter überprüft und bei Bedarf erneuert werden.

