

Citroen C2 - Ausfall der Servolenkung | HELLA

Citroen

C2

Alle Fahrzeuge mit Servolenkung Baujahr bis Dezember 2007

Ausfall der Servolenkung

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte ein defekter Drehmomentsensor die Ursache dafür sein. Der Fehler wird vom Kunden durch einen erhöhten Kraftaufwand beim Lenken registriert. Zusätzlich können noch die Fehlercodes C 1400 und C1413 (Drehmomentsensor, Signalfehler; Drehmomentsensor, Funktionsfehler) abgelegt sein. Vor dem Austausch des Drehmomentsensors sollten die Steckerverbindungen am Steuergerät der elektrischen Servolenkung auf festen Sitz überprüft werden (s. Abb.). Durch eine schlechte Kontaktierung kommt es ebenfalls zum oben genannten Fehler.