

# **Citroen C3 - Elektrische Servolenkung schwergängig | HELLA**

**Citroen**

**C3**

**Pluriel**

**Baujahr: Ab 04.12.2007 (RPO 11348).**

**Alle Modelle mit elektrischer Servolenkung**

**Elektrische Servolenkung schwergängig.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass zur Betätigung der elektrischen Servolenkung ein hoher Kraftaufwand erforderlich ist, so könnte der Drehmomentsensor der elektrischen Servolenkung defekt sein.

Im Vorfeld sollte geprüft werden ob Fehlercodes bezüglich des Drehmomentsensors der elektrischen Servolenkung abgelegt sind.

Um die Fehlerquelle zu analysieren und andere Störungsursachen auszuschließen sind die elektrischen Verbindungen und die Kontaktierungen der Kabelbaum-Mehrfachstecker zu überprüfen (siehe Abbildung/ Pfeile). Des Weiteren ist der feste Sitz der Steckverbindungen an den Kabelbaumsteckern sicherzustellen.

Sollten bei der elektrischen Analyse keine Fehlfunktionen auftreten, so könnte die Zahnstange der elektrischen Servolenkung als Fehlerquelle in Betracht gezogen werden.

