

Citroen Xsara Picasso - Blinkerschalter stellt sich nicht zurück | HELLA

Citroen

Xsara Picasso

Alle Modelle von 2005 - 2011

Blinkerschalter stellt sich nicht automatisch zurück.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Blinkerschalter (Blinkerhebel - Rückstellautomatik) nicht automatisch zurückstellt, ist eine falsch eingebaute/ positionierte Wickelfeder im Lenkrad als Ursache möglich. Als Abstellmaßnahme ist zu prüfen, das der elektrische Anschluss der Wickelfeder im Lenkrad in der

„ 12 Uhr - Position“ steht (siehe Abbildung). Falls nicht, Wickelfeder in die korrekte Einbaulage bringen.

Hinweis: Die Montage des Fahrerairbags ist nur durch

fach,- und sachkundiges Personal durchzuführen.

