

Fiat 500 - Aufleuchten der Warnlampe für Berganfahrhilfe | HELLA

Fiat

500

Baujahr: 2007 bis 2012

Alle Modelle mit ESP

Aufleuchten der Warnlampe für Berganfahrhilfe.

Wird bei o.g. Fahrzeugen beanstandet, dass die Berganfahrhilfe-Warnlampe leuchtet und zusätzlich im Fehlerspeicher der Fehlercode C1216 abgelegt ist, kommt als mögliche Ursache die Software vom ABS-/ ESP-Steuergerät in Betracht.

Es kann folgende Fehlercode abgelegt sein:

- Fehlercode `gleichbedeutend` mit:

- C1216, `Kupplungspedalstellungsschalter (Geber der Kupplungsposition) – Signalfehler, Kabelbaum`.

Zur Fehleranalyse sollten vorab die Steckerpin`s, die Schnittstellen/ Kontaktierungen und der Kabelstrang zum Kupplungspedalschalter überprüft werden.

Sind hier keine Abweichungen zu erkennen, ist als Abhilfemaßnahme eine Aktualisierung bzw. ein Upgrade der installierten Softwareversion beim Fahrzeughersteller erforderlich.