



Fiat 500 / 500C - Fehlercode P0325 / P0135 und Motorkontrolllampe leuchtet auf

Datenblatt	
Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	500 / 500C
Motor	0,9i/1,2i
Motorcode	312A6.000/169A4.000
Baujahr	2007 - 2016
Symptom	Fehlercode P0325/P0135 Fehlzündung Motorkontrolllampe leuchtet auf

Wichtiger Sicherheitshinweis

Softwareschwäche des Motorsteuergerätes

Bei o.g. Fahrzeugen mit Schaltgetriebe kann eine Softwareschwäche des Motorsteuergerätes dazu führen, dass die Motor-Kontrolllampe während der Fahrt plötzlich aufleuchtet und im Steuergerät der Fehlercode P0135/P0325 hinterlegt ist. In einigen Fällen kommt es auch zu Fehlzündungen des Motors.

Durch ein Software-Update kann der Fehler behoben werden. Zuvor sollten elektrische und mechanische Fehlerquellen ausgeschlossen werden.

Es empfiehlt sich Kontakt zu einer Fiat-Werkstatt aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.