



Fiat 500 X - Quietschende Geräusche beim Abbremsen

Datenblatt	
Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	500 X
Modelle	Alle Modelle, bis Fahrgestell Nr: 0P318018
Baujahr	ab 2014 -
Symptom	Quietschende Geräusche beim Abbremsen

Wichtiger Sicherheitshinweis

Fiat 500 X - Quietschende Geräusche

Bei o.g. Fahrzeugen kann es beim Abbremsen zu quietschenden Geräuschen aus dem vorderen Bereich des Fahrzeugs kommen. Die Geräusche treten überwiegend beim Bremsen mit niedriger Geschwindigkeit und bis zum Stillstand des Fahrzeugs auf.

Als Ursache kommt die Verwendung von überschüssigem Gewindegewandemittel in Betracht. Das Sicherungsmittel, zwischen dem Achsschenkel und dem Träger des Bremssattels an der Vorderachse, verhindert das vollständig bündige Aufliegen der Bauteile.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Befestigungsschrauben der Bremssattelträger der Vorderachse entfernen und entsorgen
- Auflageflächen der Achsschenkel und Bremssattelträger reinigen
- Neue Befestigungsschrauben mit Sicherungsmittel einsetzen und mit dem vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Drehmoment anziehen

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen

Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.