



Fiat 500 X - Zündschlüssel lässt sich nicht abziehen oder ESP-Lampe leuchtet auf

Datenblatt	
Hersteller	Fiat
Fahrzeugmodell	500 X
Baujahr	2014 - 12.2016
Symptom	Zündschlüssel lässt sich nicht abziehen und/oder die ESP-Lampe leuchtet auf und/oder die elektrische Parkbremse löst nicht

Wichtiger Sicherheitshinweis

Eine fehlerhafte Software des ESP/ABS-Steuergerätes kann zu verschiedenen Symptomen führen beim Fiat 500 X

Bei o.g. Fahrzeugen kann es aufgrund einer fehlerhaften Software des ESP/ABS-Steuergerätes zu folgenden Symptomen kommen:

- Zündschlüssel lässt sich nicht abziehen
- ESP-Lampe leuchtet bei Kurvenfahrt
- Elektrische Parkbremse löst nicht bei aktiver „Auto-Hold“ Funktion

Um andere Ursachen auszuschließen sollten alle in Frage kommenden Systemkomponenten geprüft und der Fehlerspeicher ausgelesen / gelöscht werden.

Werden keine Fehler festgestellt, sollte eine Aktualisierung der ESP/ABS-Software erfolgen. Hierzu empfiehlt es sich mit einer Fiat-Werkstatt Kontakt aufzunehmen

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.