

Fiat Ducato (Modell 290) - Zündschalter fehlerhaft | HELLA

Fiat

Ducato (Modell 290)

Baujahr: 10/2015 – 06/2016

Zündschalter fehlerhaft

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird ein Ausfall der Beleuchtung am Armaturenbrett und Fehlfunktionen am Zündschalter bemängelt.

Ursache für die oben genannte Problematik ist in diesem Fall ein fehlerhafter Zündschalter, hierdurch kann es zu Kontaktproblemen, Ausfall der Armaturenbrettbeleuchtung und ggf. zur Abschaltung verschiedener elektronischer Systeme z.B. (ABS; Airbag etc.) kommen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt wird bei den betroffenen Fahrzeugen, der fehlerhafte Zündschalter gegen einen neuen ausgetauscht.