

Fiat Nuova Punto - Fehlercode P0504 | HELLA

Fiat

Nuova Punto

Motorcode: 199 A3.000

Baujahr 2005-2010

Sporadisches Aufleuchten der ABS-Warnleuchte

Fehlercode P0504

Bei oben genannten Fahrzeugmodellen kann es vorkommen dass die Warnleuchte des Antiblockiersystem sporadisch aufleuchtet. Gleichzeitig wird der Fehlercode P0504 im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes abgelegt.

In einigen Fällen kann zusätzlich die Störungsleuchte für die Berganfahrhilfe aufleuchten.

Ursache

Eine mögliche Ursache für die Störung kann eine fehlerhafte Arretierung der Stiftkontakte im Stecker des Bremspedalschalters sein.

Abhilfe

In diesem Fall ist die Steckverbindung und das Kabel am Bremspedalschalter zu prüfen und gegebenenfalls im erforderlichen Umfang zu reparieren.

Anschließend den Fehlerspeicher löschen und eine Probefahrt durchführen