

Fiat Seicento Alle Modelle - Starke Pfeifgeräusche | HELLA

Fiat Seicento

Alle Modelle

Motor 1108 ccm mit Klimaanlage

Starke Pfeifgeräusche im Motorraum bei eingeschalteter Klimaanlage

Werden beim Einschalten der Klimaanlage laute Pfeifgeräusche aus dem Motorraum wahrgenommen, dann kann das mit einem fehlerhaften Riemenspannerlagers der Lichtmaschine zusammenhängen. In diesem Fall sollte das alte Lager (18 Speichen) geprüft und gegebenenfalls durch ein geändertes Lager mit 20 Speichen (Fiat 46557129) ersetzt werden. Bitte überprüfen sie nach dem Austausch die korrekte Übereinstimmung zwischen Riemenspannerlager und Kompressorriemen. Sollte die Zentrierung nicht übereinstimmen ist diese zu optimieren.

Dazu das Lager ausbauen und mit maximal zwei 0,5mm Unterlegscheiben (Fiat 13579771) an der Kompressorhalterung unterlegen.