

Fiat Seicento Alle Modelle - Unregelmäßiger Motorlauf | HELLA

Fiat Seicento

Alle Modelle mit 899ccm Motor

Werk Polen

Unregelmäßiger Motorlauf

Unregelmäßiger Motorlauf

Kein Eintrag im Fehlerspeicher

Wir bei oben genannten Fahrzeug ein unregelmäßiger Motorlauf ohne Fehlerspeichereintrag im Steuergerät festgestellt, dann kann das mit einer fehlerhaften

Verbindung des vorderen rechten Massekabels zusammen hängen. Eine Aushärtung des Isolationsmaterials kann zu einem Bruch des Kabels im Bereich des Rohrkabelschuhs

führen. Der Massepunkt befindet sich in Fahrtrichtung auf dem rechten Radkasten hinter dem Scheinwerfer.

Der dadurch auftretende Spannungsabfall wirkt

negativ auf die Funktion der Komponenten des Einspritzsystems und veranlasst somit das Steuergerät

die Adaptionsgrenzen zu verschieben und die Störungen auszugleichen. In diesem Fall ist die Verkabelung zu überprüfen, Instand zu setzen oder zu erneuern.