

Fiat Ulysse - Kondenswasserablauf | HELLA

Fiat

Ulysse

Baujahr: 2002 - 2005

Kondenswasserablauf /

Airbagkontrolllampe

Bei o.g. Fahrzeugen kann eine mangelhafte Ableitung des Kondenswasser der Klimaanlage dazu führen, dass sich Wasseransammlungen im Fußraum des Beifahrers bilden.

In einigen Fällen gelangt das Wasser auch in das

Airbagsteuergerät, was zum Aufleuchten der Kontrolllampe führen kann. Im Extremfall wird die Auslösung des/der Airbag/s aktiviert.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Kondenswasserablauf überprüft/gereinigt und das Airbagsteuergerät hinsichtlich Wassereintritt überprüft werden. Darüber hinaus sind weitere Informationen bezüglich Abhilfemaßnahmen beim Fahrzeughersteller einzuholen.