

# Ford Edge - Funktionsausfall der Frontscheinwerfer | HELLA

**Ford**

**Edge**

**Baujahr: 12/2015 – 03/2016**

**Mit LED- Kurvenlicht**

## **Funktionsausfall der Frontscheinwerfer**

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird ein Funktionsausfall der Frontscheinwerfer während des Fahrbetriebs bemängelt.

Ursache für diese Problematik ist in diesem Fall eine fehlerhafte Software für das Scheinwerfer-Modul.

Eine erste Maßnahme bei einem Ausfall der Scheinwerfer während der Fahrt ist folgende:

- Fahrzeug stoppen (Vorsicht: Verkehrslage beachten)
- Zündung ausschalten
- Zündung einschalten und den Motor neu starten (die Scheinwerfer werden neu aktiviert)
- den Vorgang bei erneuten Ausfall der Scheinwerfer ggf. wiederholen
- umgehend eine Fachwerkstatt aufsuchen

In der Fachwerkstatt wird eine Software Update für das Scheinwerfer-Modul und dem BCM (Karosserie-Steuergerät) durchgeführt.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.