

# **Honda Civic IX - Geräusche bei eingeschalteter Heizung | HELLA**

**Honda**

**Civic IX**

**Baujahr: ab 2012**

## **Geräusche bei eingeschalteter Heizung**

Bei o.g. Fahrzeugen können aus dem Bereich des Armaturenbretts summende oder ratternde Geräusche kommen. Diese sind insbesondere bei niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit des Innenraum-Lüfters wahrnehmbar.

Ursache hierfür kann eine verzogene Mischluftklappe der Heizungs- / Verdampfereinheit sein.

Um Abhilfe zu schaffen muss zuvor die Lenksäule und das Armaturenbrett ausgebaut und die Heizungseinheit getauscht/umgebaut werden. Es empfiehlt sich hierbei dem Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers zu folgen und sich bei einem Vertragshändler über die Verwendung der notwendigen Ersatzteile zu informieren.