

Honda Civic VII - Desinfektion des Verdampfers | HELLA

Honda

Civic VII

Baujahr: 2001 - 2005

Wechsel des Innenraumfilters

Desinfektion des Verdampfers

Um bei o.g. Fahrzeugen an den Innenraumfilter zu gelangen und eine Desinfektion des Verdampfers durchführen zu können, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Handschuhfach (Bild 1) ausbauen
- Abdeckung Gebläsekasten (Bild 2) entfernen
- Innenraumfilter (Bild 3) herausziehen
- Sprühlanze zur Desinfektion der Verdampferoberfläche einführen (Bild 4)












Bild 2