

Honda CR-V III - Klimaanlage zeitweise ohne Funktion | HELLA

Honda

CR-V III

Baujahr: ab 2007

Motor: 2,2 CTDi

Klimaanlage zeitweise ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es aufgrund eines fehlerhaften Relais, zum zeitweiligen Ausfall der Klimaanlage kommen.

Der Ausfall der Klimaanlage macht sich durch eine sporadische „Überhitzung“ des Fahrzeuginnenraums bemerkbar.

Um Abhilfe zu schaffen sollte das Kompressorrelais im Relais-/Sicherungskasten des Motorraums (Bild) überprüft bzw. ausgetauscht werden.

