

Honda CR-V - Klimaanlage Pfeifgeräusche | HELLA

Honda

CR-V

Baujahr: 2007-2008

Motor: 2,2D i-CTDi

Klimaanlagen Pfeifgeräusche

Bei o.g. Fahrzeugen kann es beim Betrieb der Klimaanlage zu Pfeifgeräuschen kommen. Als Ursache hierfür kommen

Vibrationen der Baugruppe „Expansionsventil/ Kältemittelleitung“ in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen steht seitens des Fahrzeugherstellers eine geänderte Kältemittelleitung mit Expansionsventil zur Verfügung. Fahrzeuge bis zu folgender Fahrgestell-Nr.

können betroffen sein:

SHSRE5***8U016571 / SHSRE7***8U004030

Vor dem Austausch der Leitungsgruppe sollte allerdings sichergestellt werden, dass die Geräusche nicht durch eine falsche Kältemittelmenge verursacht werden.

Die Füllmenge R134a beträgt für dieses Fahrzeug 465 g.