

# Hyundai Tucson - Fahrzeug geht in den Notlauf | HELLA

**Hyundai Tucson**

**2,0 CRDI R-Motor Euro 5**

**Baujahr: ab 2004**

**Fahrzeug geht in den Notlauf**

**Motorkontrollleuchte brennt**

**Fehlercode: P0401**

**Abgasrückführung(AGR), unzureichender Durchfluss erkannt**

Wird oben genannter Mangel im Zusammenhang mit dem aus dem Steuergerät ausgelesenen Fehlercode P0401 festgestellt, kann die Ursache ein verschmutzter Abgasrückführungskühler sein.

Bei diesem Motortyp (R) wird das AGR-Ventil durch kondensierenden Dampf und Verkokungen weniger belastet, stattdessen kann es durch Verbrennungsrückstände zur Verunreinigung oder Verstopfung des AGR-Kühlers kommen.

Reparaturhinweis

AGR-Kühler ausbauen und mit einem geeigneten Reinigungsmittel je nach Verschmutzungsgrad reinigen.

Sollte eine Reinigung nicht mehr möglich sein muss der AGR-Kühler erneuert werden.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers!

Dieser Mangel kann auch bei anderen Modellen dieses Herstellers mit baugleichen Motoren auftreten.