



# Hyundai Tucson - Fehlercodes P0320, P0321, P0322, P0323 und Motor startet nicht

Datenblatt	
Hersteller	Hyundai
Fahrzeugmodell	Tucson
Motor	Benziner
Baujahr	2004 - 2010
Symptom	Fehlercodes P0320, P0321, P0322, P0323   Schlechtes Startverhalten   Motor geht aus


## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Motor startet nicht / Motor geht aus

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass der Motor schlecht oder gar nicht anspringt. Ggf. kommt es auch zu Zündaussetzern. Im Motorsteuergerät sind oftmals die Fehlercodes P0320, P0321, P0322, P0323 (Zündung) abgelegt. Als Ursache kommt eine sporadische Signalunterbrechung des Kurbelwellensensors in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Mehrfachstecker vom Kurbelwellensensor abziehen und die Pin´s hinsichtlich Verunreinigung oder/und Korrosion prüfen
- Ggf. müssen die Pin´s gereinigt oder erneuert werden.
- Sind die Steckerpins unauffällig kommt als Ursache ein Defekt des Sensors in Betracht
- Nach dem Instandsetzung - Vorgang den Fehlerspeicher löschen
- Probefahrt durchführen



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.