



Hyundai Tucson - Warnleuchte Motorhaube ohne Funktion

Datenblatt	
Hersteller	Hyundai
Fahrzeugmodell	Tucson III
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2015 - 2020
Symptom	Warnleuchte Motorhaube defekt

Wichtiger Sicherheitshinweis

Motorhauben-Warnleuchte funktioniert nicht

Bei geöffneter Motorhaube erscheint im Kombiinstrument eine Mitteilung in Form einer aufleuchtenden Warnlampe.

Bei o.g. Fahrzeugen kann diese Funktion ausfallen bzw. die Warnleuchte bleibt aus.

Können andere Ursachen (z.B. Kontakt Motorhauben Verriegelung) als Fehler ausgeschlossen werden, besteht die Möglichkeit durch ein Software-Update des Kombiinstrumenten-Steuergerätes Abhilfe zu schaffen. Es empfiehlt sich diesbezüglich Kontakt mit einem Hyundai-Händler aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.