

Jeep Commander - Funktionsstörung Umluftklappe | HELLA

Jeep

Commander

Baujahr: 2006

Mit manueller Klimaanlage

Funktionsstörung Umluftklappe

Blinkende AC-Taste

Bei o.g. Fahrzeugen kann es bei höherer Geschwindigkeit dazu kommen, dass plötzlich die Funktionsanzeige der AC-Taste (Bild) anfängt zu blinken. Zusätzlich wird die Umluftklappe ständig geöffnet und geschlossen, was sich oftmals durch ein quietschendes Geräusch bemerkbar macht.

Der Fehler ist in diesem Fall nicht im Umluftsystem sondern im Bereich der Klappensteuerung zu suchen. Durch den Austausch der Bedieneinheit (Bild) kann oftmals Abhilfe geschaffen werden.

