



PARTNERED
with **Clarion**

Jeep Infotainment Panasonic VP4R-A: Blasenbildung und Ablösung des Touchscreens

Datenblatt

Hersteller

Jeep

Fahrzeugmodell

Compass, Renegade, Grand Cherokee, Wrangler

Baujahr

ab 2017

Symptom

Blasenbildung unter dem Bildschirm | Ablösung des Touchscreens | Probleme mit der Bildschirmanzeige | Keine Reaktion des Touchscreens

Wichtiger Sicherheitshinweis

Funktionsstörung des Touchscreens durch physischen Defekt

Der Touchscreen des Fahrzeugs weist optische Mängel wie Blasen oder Ringe auf (wie auf dem Bild zu sehen), reagiert nicht richtig, wenn Sie darauf drücken, und ist in einem der oben genannten Fahrzeugmodelle eingebaut.

Dank der Partnerschaft zwischen Faurecia Clarion Electronics und HELLA haben wir einen Reparaturprozess entwickelt, bei dem die [Teile ausgetauscht](#) werden, die für diese Fehlfunktion verantwortlich sind.

Dadurch können Sie die volle Funktionalität und Ästhetik Ihres Panasonic VP4R-A-Bildschirms innerhalb kürzester Zeit wiederherstellen, und das zu einem Preis, der weit unter dem eines neuen Teils liegt.

