

Lancia Alle Modelle - Aufleuchten der Motorkontrolllampe | HELLA

Lancia

Musa

Alle Modelle:

Fahrgestellnummer: 1039844 – 1047932

Motorcode:

188A9.000

188B2.000

Aufleuchten der Motorkontrolllampe.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrolllampe (MIL) leuchtet und zusätzlich im Fehlerspeicher der Fehlercode P0180 abgelegt ist, kommt als eine mögliche Ursache eine schlechte Kontaktierung am Kraftstofftemperatursensor in Betracht.

Der Fehlercode P0180 ist gleichbedeutend mit der Fehlfunktion: (Stromkreis, Kabelbaum, Kraftstofftemperatursensor, Motorsteuergerät).

Zusätzlich ist das Kraftstofffiltergehäuse auf das u.a. Produktionsdatum sichtzuprüfen (Foto/ Label siehe gestrichelter Pfeil). Lautet der Datumscode 2835, ist das Kraftstofffiltergehäuse zu ersetzen.

<u>Kraftstofffiltergehäuse:</u>

Ersatzteil-Nr.46849581

Motorcode:188A9.000

Ersatzteil-Nr.46849581



Ersatzteil-Nr.51772541



Hinweis: Auf korrekte Steckverrastung achten.(Position/ siehe Pfeil).

