

Lancia Ypsilon - Vibrationen und Geräusche | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Alle Modelle bis VIN 3027759

Baujahr: 2003 - 2011

Vibrationen und Geräusche

an der Hinterachse

Wird oben genannter Fehler festgestellt, kann das im Zusammenhang mit den Seilzugführungen der Handbremsseile stehen. Diese Vibrationen oder Geräusche treten hauptsächlich auf unebener Fahrbahn auf.

Hier kann es vorkommen dass der Seilzug innerhalb der Halteklammer zu viel Spiel aufweist und somit bei starken Fahrwerksbewegungen klappert.

In diesem Fall ist der Seilzug aus der Halteklammer zu lösen, das Toleranzspiel mit einem Filzstreifen auszugleichen und anschließend wieder zu befestigen.

Zusätzlich empfiehlt es sich die Halteklammer mit einem Kabelbinder zu sichern.

Beschädigte Teile sind im Rahmen der Maßnahme zu ersetzen.

