

Range Rover Sport - Defekte Türverriegelung

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird bemängelt, dass die automatische Türverriegelung die Fahrzeugtür nicht korrekt verriegelt und sich auch während Fahrt öffnen kann.

Ursache für die beschriebene Problematik ist in diesem Fall eine schadhafte Software für das Türschlossmodul.

Reparaturhinweis:

In der Fachwerkstatt wird ein Software Update für das Türschlossmodul aufgespielt.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.