

Lexus IS F - Ausfall der Scheibenwischer | HELLA

Lexus

IS F

Baujahr: 07/2007 – 07/2011

Ausfall der Scheibenwischer.

Wird bei dem oben genannten Fahrzeug der Ausfall des Scheibenwischers bemängelt, so kann dies auf einen Defekt am Scheibenwischerarm zurückgeführt werden.

Ein unzureichendes Anzugsdrehmoment der Wischerarm-Muttern ist in diesem Fall für den Ausfall Scheibenwischers verantwortlich.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt werden die Wischerarm-Muttern ausgetauscht und mit dem korrekten Anzugsdrehmoment befestigt.