

# **Mazda 3 / 6 / CX5 - Klimaanlage ohne Leistung | HELLA**

**Mazda**

**3 / 6 / CX5**

**Baujahr: 2013 - 2016**

**Klimaanlage ohne Leistung**

## **Kältemittelverlust**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Leistungsverlust der Klimaanlage kommen. Teilweise befindet sich kein Kältemittel mehr im System.

Als Ursache kommt ein fehlerhafter Verdampfer in Betracht. Vor dem Austausch gegen eine modifizierte Version sollte allerdings sichergestellt werden, dass der Kältemittelverlust tatsächlich vom Verdampfer herrührt.

Dazu kann das Klimasystem beispielsweise mit Prüfgas gefüllt werden. Mit Hilfe eines elektronischen Lecksuchers

können dann alle Leitungen und Verbindungen hinsichtlich Leckagen untersucht werden.

Diese Info trifft für folgende Fahrzeuge zu:

Mazda 3 bis Fahrgestell Nr:JMZBMxxxxxx329072

Mazda 6 bis Fahrgestell Nr: JMZGJxxxxxx355219

Mazda CX-5 bis Fahrgestell Nr: JMZKExxxxxx501683