

Mazda 3 - Scheibenwischer fällt aus | HELLA

Mazda

3

Baujahr: 07.01.2008-31.03.2009

Scheibenwischer fällt aus

Wird beim oben genannten Fahrzeug ein Ausfall des Scheibenwischers bemängelt, kann dies auf eine unzureichende Masseverbindung des Scheibenwischermotors hinweisen.

Um hier Abhilfe zu schaffen wird in der Fachwerkstatt ein zusätzliches Massekabel für den Scheibenwischermotor montiert.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.