

Mazda 5 - Geräusche der Mitteldüsen | HELLA

Mazda

Mazda 5

Baujahr: 2010 bis 2012

Geräusche der Mitteldüsen im Bereich der Instrumententafel

Bei oben genannten Fahrzeugen kann es im Betrieb der Heizung/ Klimaanlage zu Geräuschen/ Vibrationen der Mitteldüsen im Bereich der Instrumententafel kommen. Dieser Effekt verstärkt sich bei hoher Drehzahlstufe.

Ursache hierfür ist eine konstruktionsbedingte Fehlfunktion der Instrumententafel-Mitteldüsen für die Heizung, bzw. Klimaanlage.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen, dieser bietet hierzu eine geänderte Instrumententafel-Mitteldüse (siehe Tabelle) an.

Ersatzteile (ET)		
Beschreibung	ET-Nr.	Anzahl
Klimaanlage/ Heizung		
Instrumententafel- Mitteldüse, rechts	C513 64 930A	1
Instrumententafel- Mitteldüse, links	C514 64 930A	1