

Mercedes A-Klasse - Fehlzündungen und Leistungsverlust | HELLA

Mercedes

A-Klasse (168)

Baujahr: 1998 bis 2005

Motorcode: 166.940

Alle Modelle ab Fahrgestell – Nr.: 427253

Motor hat Fehlzündungen und Leistungsverlust in der Beschleunigungsphase.

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte/n eine oder mehrere defekte Zündspule/n die Ursache dafür sein.

Unter Umständen können vom Kunden auch noch weitere Punkte, wie schlechtes Startverhalten, unruhiger Leerlauf und eine mangelhafte Gasannahme beim Beschleunigen beanstandet werden.

In diesen Fällen könnten Rissbildungen an den Zündspulen, aufgrund von übermäßiger Wärmeeinwirkung und Feuchtigkeit, die Fehlfunktion bzw. den Ausfall verursachen.

Zündspulen auf Rissbildung und die Isolierung des Zündspulenkelbels prüfen und defekte Bauteile ggf. ersetzen.

Es wird hierzu eine geänderte Zündspuleneinheit angeboten.

- Ersatzteil – Nr.: 000 150 1380

Zusätzlich zur Reparatur folgende Zubehörteile mit berücksichtigen:

Schutzabdeckung, Kühlkörper, Halter für Abdeckung, Halter für Zündspule, Halteschrauben (2 Stück).

Bei der Demontage der Zündspuleneinheit ist darauf zu achten, dass diese senkrecht nach oben abgezogen werden muß, keinesfalls verdrehen bzw. abhebeln.